



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 8
«Родничок» г. Грязи
Грязинского муниципального района Липецкой
области

Гастелло ул., д.5, г.Грязи

Липецкая обл., 399050

тел: (47461) 2-61-86

E-mail detsad-rodnichek@yandex.ru

ОКПО 34667721, ОГРН 1024800522944,

ИНН/КПП 4802002257/480201001

№

№ 32

от 16.10.17

Заместителю руководителя Верхне-Донского
управления службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
В. А. Долматову

заведующего МАДОУ д/с № 8

"Родничок" г. Грязи

Т. Н. Фалькович

Отчет об исполнении предписания.

Сообщаем об устранении нарушений выявленных в ходе проведения выездной проверки
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Верхне-
Донского управления Ростехнадзора согласно предписания № Л15/575-2973 от 16.06.2017 г.

№	Конкретное описание выявленных нарушений	Проведенные мероприятия	Срок исполнения
1	Не назначен ответственный работник, имеющий группу III по электробезопасности, для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним	Ответственный работник назначен приказом № 9 от 27.01.2017 г.	06.07.2017 г.
2	На КЛ-0,4кВ ВРУ-0,4 вК, ЩР-0,4 кВ, ЩО-0,4 кВ отсутствуют бирки с указанием марки и сечения кабеля	Бирки с указанием марки и сечения кабеля повешены	06.07.2017 г.
3	Отсутствуют протоколы с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии. Проверка коррозионного состояния производится не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.	Бригадой в составе Алисова Н.Н. и Марьина П.Г. произведено частичное вскрытие грунта и составлен акт от 06.07.2017 г.	06.07.2017 г.

Приложение: приказ о назначении ответственного работника, акт осмотра скрытых частей заземляющего устройства, фото маркировочных бирок.

Заведующий

Фалькович Т. Н.

